		Pôle transversal
	Mise à la réforme de divers véhicules et engins communaux 2019	**Direction de la logistique Service Parc Automobile**

Pôle transversal : J. Boisvilliers
Directeur de la logistique : S. Batty
Autre Service : Parc automobile
Rédacteur : J. Boisvilliers
Rapporteur : A. Vitry

FICHE SIGNALETIQUE DE MISE EN REFORME D'UN VEHICULE

Marque : JCB

Type : 3CX-4T

N° d'identification : JCB3CX4TH81345356

Année : 21 mai 2012 (07 ans)

Dernière affectation : Direction de l'environnement

Etat : Véhicule en capacité de circulation après lourdes réparations

Carrosserie	Engin abîmé avec protections avant détériorées
Intérieur du véhicule	Intérieur et sièges très abîmés, cabine détériorée avec une porte et vitre cassées
Moteur :	Moteur en état de marche après révision
Chassis et mécanique	Pont avant hors d'usage. Godet bras arrière très détérioré Fuites d'huile importantes en raison des flexibles très abîmés Pneus usagés
Situation actuelle	Immobilisé (visible zone technique de Bel Air)
PRIX MINIMAL DE VENTE	**10 000 € TTC**

JCB
3CX

JCB
3CX

Date : 15 septembre 2019	Etablie par : Le DGA du Pôle transversal **J. BOISVILLIERS**	Décision : **X** **<u>Décision favorable</u>** Décision défavorable **l'élu délégué,** **Alain VITRY**